



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **CATORCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA TRES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 100/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Rehabilitación de cubierta y obras complementarias en Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez.
CONTRATISTA:	CUIBA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle Tierra blanca s/n esquina con calle Félix Cervantes, Colonia la Soledad, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Desmontaje de tejas, impermeabilización en azoteas, colocación de malla sombra, pintura en estructura metálica, limpieza general, carga y acarreo del material sobrante, acarreo en carretilla a primer estación y estaciones subsecuentes, colocación de multytecho, limpieza de cubierta de láminas, demolición manual de hormigón retiro y remoción de lámina pintro existente deteriorada, suministro e instalación de lámina pintro R101, suministro y aplicación de pintura en techumbre de lámina, sellado de elementos de fijación, retiro de estructura a base de polin monten, instalación de PTR verde 4"x2" y desmontaje de lona en mal estado.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 21 de diciembre del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 11 de enero del 2023 Fecha de terminación Real: 11 de enero del 2023 Monto presupuestado: \$ 901,593.34 Monto Ejecutado: \$ 901, 593.34 Saldo por Ejercer: \$0.00 Importe Deductivo: \$0.00 EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ, DE MANERA CORRECTA.</p>

C. Eusebio Salvador Tomas Arreola
 Residente de Obra de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad



Ing. Feliciano Hernández Martínez
 Auditor

Gobierno de TLAQUEPAQUE
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
 Testigo

Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
 Director de Obras Públicas de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad

Arq. Audo Germain Rosas López
 Jefe del Departamento de Obra Pública

L.A María Elvja Alvarez Hernández
 Testigo