

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL 06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **1200**

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
06 ENE/MIE	BASE TOLUQUILLA		GUARDIA EN OFICINA
07 ENE/JUE	LOS PINOS (junto a prados de Tlaquepaque)	TOLUQUILLA	Excavación de 2 pozos de absorción de 16m ³
08 ENE/VIE	LOS PINOS (junto a prados de Tlaquepaque)	TOLUQUILLA	Excavación de 2 pozos de absorción de 16m ³
11 ENE/LUN	TALLER		Reparación de manguera de transmisión
12 ENE/MAR	TALLER		Reparación de manguera de transmisión
13 ENE/MIE	TALLER		Reparación de manguera de transmisión
14 ENE/JUE	Parcela preescolar, Col. Ojo de agua	LOS RANCHITOS	Desmonte y carga de camiones 5 viajes (60m ³) y 70m ³ de carga extendida
15 ENE/VIE	Parcela preescolar, Col. Ojo de agua	LOS RANCHITOS	Desmonte y carga de camiones 12 viajes (168m ³) y 168m ³ de carga extendida
16 ENE/SAB	Parcela preescolar, Col. Ojo de agua	LOS RANCHITOS	Desmonte y carga de camiones 13 viajes (182m ³) y 182m ³ de carga extendida
18 ENE/LUN	Base Toluquilla		Mantenimiento a máquina
19 ENE/MAR	Parcela de Adolfo frente a Alipec	LAS POMAS	Extendido de tierra en parcela (560m)
20 ENE/MIE	Parcela los Pinos (Reserva)	TOLUQUILLA	Extender tierra en parcela (140m)
21 ENE/JUE	Santa Rita	LOS PUESTOS	1 viaje de piedras quitar y cargar del camino
22 ENE/VIE	Santa Rita	LOS PUESTOS	Quitar y cargar piedras del camino, 2 viajes de 28m ³ Desasolve de dren pluvial y carga de desasolve 2 viajes de 28m ³
25 ENE/LUN	Camino a Santa Rita	LOS PUESTOS	Desasolve de dren pluvial 4 viajes y carga extendida de 56m ³
26 ENE/MAR	Camino a Santa Rita	LOS PUESTOS	Desasolve de dren pluvial 2 viajes y carga extendida de 28m ³
27 ENE/MIE	Camino a Santa Rita	LOS PUESTOS	Extender viajes de polvillo 56m ³
28 ENE/ JUE	Camino a Santa Rita	LOS PUESTOS	Extender viajes de polvillo 56m ³
29 ENE/VIE	Camino a Santa Rita	LOS PUESTOS	Extender viajes de polvillo 60m ³
TOTAL DEL MES		DESASOLVE: 145.6M³	CARGA DE MATERIAL: 582m³

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL 06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **1005**

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
06 ENE/MIE	MAQUINA EN TALLER		
07 ENE/JUE			
08 ENE/VIE			
11 ENE/LUN			
12 ENE/MAR			
13 ENE/MIE			
14 ENE/JUE			
15 ENE/VIE			
16 ENE/SAB			
18 ENE/LUN			
19 ENE/MAR			
20 ENE/MIE			
21 ENE/JUE			
22 ENE/VIE	Santa Rita	Los Puestos	Corte y nivelación 4,800 m
25 ENE/LUN	Santa Rita	Los Puestos	Corte y nivelación 8,000 m
26 ENE/MAR	Santa Rita	Los Puestos	Corte y nivelación 6,000 m
27 ENE/MIE	Santa Rita	Los Puestos	Corte y nivelación 12,000 m
28 ENE/ JUE	Santa Rita	Los Puestos	Extensión de 5 viajes con total de 7,000 m
29 ENE/VIE	Santa Rita	Los Puestos	Extensión de 8 viajes

TOTAL DEL MES	ÁREA TRABAJADA: 39,000m2
---------------	--------------------------

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL DEL 06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

OPERADOR: RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN MÁQUINA: CAMIÓN DE VOLTEO No. ECO: 18

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
06 ENE/MIE	TOLUQUILLA		Guardia en oficina
07 ENE/JUE	BASE TOLUQUILLA		Revisión de maquinaria (niveles de agua, aceite, aire, etc)
08 ENE/VIE	Varios		Asistencia en oficina, apoyo en taller municipal y chequeo de maquina 1200 con el mecánico
11 ENE/LUN	San Martín de las flores	San Martín de las Flores	2 viajes de material de San Martín a Camino a San Juan
12 ENE/MAR	Base Toluquilla		Taller municipal y recoger llanta de la retroexcavadora
13 ENE/MIE	Base Toluquilla		Se rehabilitaron llantas y cambio de baterías del camión 15 y se llevó el 18 al taller
14 ENE/JUE	Parcela Preescolar	Los Ranchitos	5 viajes de despalme de la parcela al terreno de al lado
15 ENE/VIE	Parcela Preescolar	Los Ranchitos	2 viajes de despalme de la parcela al terreno de al lado
16 ENE/SAB	Parcela Preescolar	Los Ranchitos	13 viajes de despalme de la parcela al terreno de al lado
18 ENE/LUN	Base Toluquilla		Lavado y engrasado de camión
19 ENE/MAR	Base Toluquilla		Guardia en oficina
20 ENE/MIE	Base Toluquilla		Guardia en Oficina
21 ENE/JUE	Los Puestos		Cambio de camión a ejido los Puestos al camino a Santa Rita y 1 viaje de despalme de Santa Rita a Fondo Común
22 ENE/VIE	Camino a Santa Rita	Los Puestos	4 viajes de despalme desde camino a Santa Rita a Fondo Común
25 ENE/LUN	Camino a Santa Rita	Los Puestos	4 viajes de desolve de camino a Santa Rita a Fondo Común
26 ENE/MAR	Varios	Los Puestos	Visita a taller municipal para recoger camión 018 que no tuvieron listo.
27 ENE/MIE	Camino a Santa Rita	Los Puestos	Recoger camión de taller municipal y 1 viaje de desolve de Camino a Santa Rita a Fondo Común
28 ENE/ JUE	Camino a Santa Rita	Los Puestos	5 viajes de polvillo del Banco de piedra García Ascencio a Camino a Santa Rita
29 ENE/VIE	Camino a Santa Rita	Los Puestos	5 viajes de polvillo del Banco de piedra García Ascencio a Camino a Santa Rita

TOTAL DEL MES	TRASLADO DE MATERIAL: 588m3
---------------	-----------------------------

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL DEL 06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

OPERADOR: ISMAEL CHAVEZ CASILLAS MÁQUINA: EXCAVADORA No. ECO: 360

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
11 ENE/LUN	Arroyo Seco (Miramontes)	TOLUQUILLA	Máquina en taller (perno quebrado)
12 ENE/MAR	Arroyo Seco (Miramontes)	TOLUQUILLA	Hacer rampa y acomodar 80m de material
13 ENE/MIE	Arroyo Seco (Miramontes)	TOLUQUILLA	Desasolve y configuración de canal 600m3
14 ENE/JUE	Arroyo Seco (Miramontes)	TOLUQUILLA	Desasolve y configuración de canal 480m3 (200lt)
15 ENE/VIE	Arroyo Seco (Miramontes)	TOLUQUILLA	Máquina en taller (banda rota)
18 ENE/LUN	La Loma (Arroyo Seco)	TOLUQUILLA	Máquina en taller (perno quebrado)
19 ENE/MAR	La Loma (Arroyo Seco)	TOLUQUILLA	Desasolve y configuración de canal 800m3
20 ENE/MIE	La Loma (Arroyo Seco)	TOLUQUILLA	Máquina en taller (perno quebrado)
21 ENE/JUE	La Loma (Arroyo Seco)	TOLUQUILLA	Máquina en taller (perno quebrado)
22 ENE/VIE	La Loma (Los Olivos)	TOLUQUILLA	Desasolve y configuración de canal 800m3
25 ENE/LUN	Arroyo Seco (Miramontes)	TOLUQUILLA	Acomodo y reforcé de bordo por la rampa 80m
26 ENE/MAR	La Loma (Los Olivos)	TOLUQUILLA	Desasolve y configuración de canal 800m3 (150lt)
27 ENE/MIE	Arroyo Seco (Miramontes)	TOLUQUILLA	Arreglar y conformar curva de Miramontes y reforzar con lozas de concreto 80m
28 ENE/ JUE	Arroyo Seco (Miramontes)	TOLUQUILLA	Acomodar bordo en curva de Miramontes
29 ENE/VIE	Arroyo Seco (Miramontes)	TOLUQUILLA	Desasolve y configuración de canal 800m3

TOTAL DEL MES	DESASOLVE: 3,480M3	CARGA DE MATERIAL: 0.00m3
----------------------	---------------------------	----------------------------------

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR