

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL 06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ MÁQUINA: RETROEXCAVADORA** No. ECO: 489

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
07 ENE/JUE	Camino a la Loma	Toluquilla	Carga de 4 viajes (56m <sup>3</sup> ) de tierra
12 ENE/MAR	Camino a la Loma	Toluquilla	Carga de 12 viajes (168m <sup>3</sup> ) de tierra
13 ENE/MIE	Parcela del ejido	Las Pomas	Extender y cargar 7 viajes (98m <sup>3</sup> ) de tierra
14 ENE/JUE	Parcela del ejido	Santa Anita	Desazolve de 75m <sup>3</sup> (25x2x1.5) Carga de 3 viajes (42m <sup>3</sup> ) de azolve
15 ENE/VIE	Parcela del ejido	Santa Anita	Desazolve de 150m <sup>3</sup> (50x2x1.5) Carga de 3 viajes (42m <sup>3</sup> ) de azolve
18 ENE/LUN	Parcela del ejido	Santa Anita	Desazolve de 210m <sup>3</sup> (70x2x1.5) Carga de 6 viajes (70m <sup>3</sup> ) de azolve
19 ENE/MAR	Dren de Aquiles Serdán	Santa Anita	Desazolve de 100m <sup>3</sup> (100x1x.40) Carga de 6 viajes (70m <sup>3</sup> ) de azolve
20 ENE/MIE	Dren de Aquiles Serdán	Santa Anita	Desazolve de 60m <sup>3</sup> (150x1x.40) Carga de 9 viajes (105m <sup>3</sup> ) de azolve
21 ENE/JUE	Dren de Aquiles Serdán	Santa Anita	Desazolve de 200m <sup>3</sup> (400x1x.50) Carga de 12 viajes (140m <sup>3</sup> ) de azolve
22 ENE/VIE	Parcela del ejido	Santa Anita	Carga de 18 viajes (210m <sup>3</sup> ) de maleza
25 ENE/LUN	Parcela del ejido	Santa Anita	Carga de 21 viajes (245m <sup>3</sup> ) de maleza
26 ENE/MAR	Parcela del ejido	Santa Anita	Carga de 4 viajes (49m <sup>3</sup> ) de maleza
27 ENE/ MIE	Parcela del ejido (internos)	Las Pomas	Carga de 9 viajes (105m <sup>3</sup> ) de tierra
28 ENE/JUE	Parcela del ejido (internos)	Toluquilla	Desazolve de 3.2m <sup>3</sup> (40x.80x.10) Carga de 3 viajes (35m <sup>3</sup> ) de tierra
29 ENE/VIE	Parcela del ejido (internos)	Toluquilla	Desazolve de 3.2m <sup>3</sup> (40x.80x.10) Carga de 3 viajes (35m <sup>3</sup> ) de tierra

<b>DESAZOLVE: 801.4m<sup>3</sup> (875m lineales)</b>	<b>CARGA DE VIAJES: 120 viajes (1,764m<sup>3</sup>)</b>	
--	---	--

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ MÁQUINA: CARGADOR FRONTAL No. ECO: 859**

<b>DÍA</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>INSTANCIA O EJIDO APOYADO</b>	<b>TRABAJO REALIZADO</b>
<b>06 ENE/MIE</b>	<b>Parcela del ejido</b>	<b>Toluquilla</b>	<b>Carga de 9 viajes (126m3) de tierra</b>
<b>08 ENE/VIE</b>	<b>Privada Capulín</b>	<b>San Sebastianito</b>	<b>Carga de 4 viajes (56m3) de tierra</b>
<b>11 ENE/LUN</b>	<b>Privada Capulín</b>	<b>San Sebastianito</b>	<b>Carga de 15 viajes (210m3) de tierra</b>

**CARGA DE VIAJES: 28 viajes (392m3)**

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **488**

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
06 ENE/MIE	El Tajo, carr. A San Sebastianito	San Sebastianito	Nivelación de 2,400m2 (300x8)
07 ENE/JUE	El triángulo, carr. A San Sebastianito	San Sebastianito	Nivelación de 2,400m2 (400x6)
08 ENE/VIE	Privada Capulín	San Sebastianito	Nivelación de 1,000m2 (100x10)
11 ENE/LUN	Privada Capulín	San Sebastianito	Nivelación de 1,000m2 (100x10)
12 ENE/MAR	Colón, Camino a las Pomas	Las Pomas	Nivelación de 1,800m2 (300x6)
13 ENE/MIE	Callejón la Primavera, Colón	Las Pomas	Nivelación de 2,400m2 (300x8)
14 ENE/JUE	Camino Las Pomas, Colón	Las Pomas	Nivelación de 4,000m2 (400x10)
15 ENE/VIE	Camino Las Pomas, Colón	Las Pomas	Nivelación de 2,400m2 (300x8)
18 ENE/LUN	MAQUINA EN TALLER		
19 ENE/MAR			
20 ENE/MIE			
21 ENE/JUE			
22 ENE/VIE			
25 ENE/LUN			
26 ENE/MAR			
27 ENE/ MIE			
28 ENE/JUE			
29 ENE/VIE			

<b>ÁREA NIVELADA: 17,400m2</b>	
--------------------------------	--

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**  
**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL 06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **12**

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
06 ENE/MIE	Parcela del ejido a Tiradero las Liebres	Toluquilla	3 viajes (42m3) de tierra
07 ENE/JUE	Santa Anita a La Llave	Pavimentos	2 viajes (28m3) de piedra
08 ENE/VIE	Santa Anita a La Llave Santa Anita a Calle los Alamos	Pavimentos Pavimentos	2 viajes (28m3) de piedra 2 viajes (28m3) de piedra
11 ENE/LUN	Priv. Capulín a Tiradero San Sebastianito	San Sebastianito	5 viajes (70m3) de tierra
12 ENE/MAR	Camino a la Loma a Parcela del Ejido	Toluquilla	4 viajes (56m3) de tierra
13 ENE/MIE	Parcela del ejido a Tiradero Solidaridad	Las Pomas	2 viajes (28m3) de tierra
14 ENE/JUE	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	1 viaje (14m3) de tierra
15 ENE/VIE	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	1 viaje (14m3) de tierra
18 ENE/LUN	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	2 viajes (28m3) de tierra
19 ENE/MAR	Dren de Aquiles Serdán, El Jeromo	Santa Anita	2 viajes (28m3) de azolve
20 ENE/MIE	Dren de Aquiles Serdán, El Jeromo	Santa Anita	3 viajes (42m3) de azolve
21 ENE/JUE	Dren de Aquiles Serdán, El Jeromo	Santa Anita	4 viajes (56m3) de azolve
22 ENE/VIE	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	6 viajes (84m3) de maleza
25 ENE/LUN	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	7 viajes (98m3) de maleza
26 ENE/MAR	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	1 viaje (14m3) de maleza
27 ENE/ MIE	Parcela del ejido (internos)	Las Pomas	3 viajes (42m3) de tierra
28 ENE/JUE	Parcela del ejido (internos)	Toluquilla	1 viaje (14m3) de tierra
29 ENE/VIE	Parcela del ejido (internos)	Toluquilla	1 viaje (14m3) de tierra

<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>TRASLADO DE MATERIAL: 52 viajes (728m3)</b>	
----------------------	--	--

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

OPERADOR: **ERICK CALDERÓN DELGADO** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **13**

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
06 ENE/MIE	Parcela del ejido a Tiradero las Liebres	Toluquilla	3 viajes (42m3) de tierra
07 ENE/JUE	Camino a la Loma a Tiradero Solidaridad	Toluquilla	4 viajes (56m3) de tierra
08 ENE/VIE	Priv. Capulín a Tiradero San Sebastianito	San Sebastianito	4 viajes (56m3) de tierra
11 ENE/LUN	Priv. Capulín a Tiradero San Sebastianito	San Sebastianito	5 viajes (70m3) de tierra
12 ENE/MAR	Camino a la Loma a parcela del ejido	Toluquilla	4 viajes (56m3) de tierra
13 ENE/MIE	Parcela del ejido a Tiradero Solidaridad	Las Pomas	2 viajes (28m3) de tierra
14 ENE/JUE	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	1 viaje (14m3) de tierra
15 ENE/VIE	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	1 viaje (14m3) de tierra

<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>TRASLADO DE MATERIAL: 24 viajes (336m3)</b>
----------------------	--

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

OPERADOR: **ERICK CALDERÓN DELGADO** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **862**

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
18 ENE/LUN	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	2 viajes (14m3) de tierra
19 ENE/MAR	Dren de Aquiles Serdán, El Jeromo	Santa Anita	2 viajes (14m3) de azolve
20 ENE/MIE	Dren de Aquiles Serdán, El Jeromo	Santa Anita	3 viajes (21m3) de azolve
21 ENE/JUE	Dren de Aquiles Serdán, El Jeromo	Santa Anita	4 viajes (28m3) de azolve
22 ENE/VIE	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	6 viajes (42m3) de maleza
25 ENE/LUN	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	7 viajes (49m3) de maleza
26 ENE/MAR	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	1 viaje (7m3) de maleza
27 ENE/ MIE	Parcela del ejido (internos)	Las Pomas	3 viajes (21m3) de tierra
28 ENE/JUE	Parcela del ejido (internos)	Toluquilla	1 viaje (7m3) de tierra
29 ENE/VIE	Parcela del ejido (internos)	Toluquilla	1 viaje (7m3) de tierra

<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>TRASLADO DE MATERIAL: 30 viajes (210m3)</b>
----------------------	--

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**  
**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL 06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

OPERADOR: **ROGELIO LÓPEZ LUCAS** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: 10

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
06 ENE/MIE	Parcela del ejido a Tiradero las Liebres	Toluquilla	3 viajes (42m3) de tierra
07 ENE/JUE	Santa Anita a La Llave	Pavimentos	2 viajes (28m3) de piedra
08 ENE/VIE	Santa Anita a La Llave Santa Anita a Calle los Alamos	Pavimentos Pavimentos	2 viajes (28m3) de piedra 2 viajes (28m3) de piedra
11 ENE/LUN	Priv. Capulín a Tiradero San Sebastianito	San Sebastianito	5 viajes (70m3) de tierra
12 ENE/MAR	Camino a la Loma a Parcela del Ejido	Toluquilla	4 viajes (56m3) de tierra
13 ENE/MIE	Parcela del ejido a Tiradero Solidaridad	Las Pomas	3 viajes (42m3) de tierra
14 ENE/JUE	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	1 viaje (14m3) de tierra
15 ENE/VIE	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	1 viaje (14m3) de tierra
18 ENE/LUN	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	2 viajes (28m3) de tierra
19 ENE/MAR	Dren de Aquiles Serdán, El Jeromo	Santa Anita	2 viajes (28m3) de azolve
20 ENE/MIE	Dren de Aquiles Serdán, El Jeromo	Santa Anita	3 viajes (42m3) de azolve
21 ENE/JUE	Dren de Aquiles Serdán, El Jeromo	Santa Anita	4 viajes (56m3) de azolve
22 ENE/VIE	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	6 viajes (84m3) de maleza
25 ENE/LUN	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	7 viajes (98m3) de maleza
26 ENE/MAR	Parcela del ejido a El Jeromo	Santa Anita	2 viajes (28m3) de maleza
27 ENE/ MIE	Parcela del ejido (internos)	Las Pomas	3 viajes (42m3) de tierra
28 ENE/JUE	Parcela del ejido (internos)	Toluquilla	1 viaje (14m3) de tierra
29 ENE/VIE	Parcela del ejido (internos)	Toluquilla	1 viaje (14m3) de tierra

<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>TRASLADO DE MATERIAL: 54 viajes (756m3)</b>	
----------------------	--	--

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

OPERADOR: **RAÚL LUPERCIO CARMONA** MÁQUINA: **EXCAVADORA** No. ECO: **217**

<b>DÍA</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>INSTANCIA O EJIDO APOYADO</b>	<b>TRABAJO REALIZADO</b>
06 ENE/MIE	Arroyo Seco	Toluquilla	Conformación de rampa
07 ENE/JUE			
08 ENE/VIE			
11 ENE/LUN			
12 ENE/MAR			
13 ENE/MIE			
14 ENE/JUE			
15 ENE/VIE	Arroyo Seco	Toluquilla	Conformación de rampa
18 ENE/LUN			
19 ENE/MAR			
20 ENE/MIE			
21 ENE/JUE			
22 ENE/VIE			
25 ENE/LUN			
26 ENE/MAR			
27 ENE/ MIE			
28 ENE/JUE			
29 ENE/VIE			

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **06 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

OPERADOR: **GABRIEL ACEVES LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **860**

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
06 ENE/MIE			
07 ENE/JUE			
08 ENE/VIE			
11 ENE/LUN			
12 ENE/MAR			
13 ENE/MIE			
14 ENE/JUE			
15 ENE/VIE			
18 ENE/LUN			
19 ENE/MAR			
20 ENE/MIE			
21 ENE/JUE			
22 ENE/VIE			
25 ENE/LUN			
26 ENE/MAR			
27 ENE/ MIE			
28 ENE/JUE			
29 ENE/VIE			

<b>TOTAL DEL MES</b>	
----------------------	--

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR