

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

OPERADOR: SALVADOR GONZÁLEZ MÁQUINA: RETROEXCAVADORA No. ECO: 1200

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
01 JULIO/VIE	-Camino Aquiles Serdán	Sta. Anita	-Desasolve de dren (80x.80x.40) 25.6m <sup>3</sup>
04 JULIO/LUN	-JEROMO -Camino Aquiles Serdán	Sta. Anita	-Desasolve de dren (100x.80x.40) 32m <sup>3</sup> - Desasolve de dren (120x.80x.40) 38.4m <sup>3</sup>
05 JULIO/MAR	-Camino Aquiles Serdán	Sta. Anita	-Desasolve de dren (300x.80x.60) 96m <sup>3</sup>
06 JULIO/MIE	-Arroyo los Amadores -Lázaro Cárdenas	Sta. Anita	Cargar tierra de desasolve 10 viajes (140m <sup>3</sup> ) Cargar tierra de desasolve 4 viajes (56m <sup>3</sup> )
07 JULIO/JUE			-Desasolve de dren (300x.80x.60) 96m <sup>3</sup>
08 JULIO/VIE			
11 JULIO/LUN	-Calle Lázaro Cárdenas	Sta. Anita	-Cargar tierra y escombros 1 viaje (14m <sup>3</sup> ) -Desasolve de dren (100x.50x.30) 15m <sup>3</sup> -Cargar tierra de desasolve de dren 5 viajes (70m <sup>3</sup> )
12 JULIO/MAR	-Calle Lázaro Cárdenas	Sta. Anita	Desasolve de dren (120x.50x.30) 18m <sup>3</sup> Cargar tierra de desasolve 6 viajes (84m <sup>3</sup> )
13 JULIO/MIE	-Calle Lázaro Cárdenas	Sta. Anita	Cargar tierra de desasolve 6 viajes (84m <sup>3</sup> )
14 JULIO/JUE	-Calle Lázaro Cárdenas	Sta. Anita	Cargar tierra 2 viajes (28m <sup>3</sup> )
15 JULIO/VIE	Mantenimiento de Maquina		
18 JULIO/LUN	Parcela Guardado	Los Ranchitos	Extender tierra en área verde (140m)
19 JULIO/MAR	Casa Ejidal de Tateposco	Tateposco	-Cargar tierra 4 viajes (56m <sup>3</sup> )
20 JULIO/MIE	Casa Ejidal de Tateposco	Tateposco	-Cargar tierra 5 viajes (70m <sup>3</sup> ) -Desasolve de dren (.80x1.0x.50) 24m <sup>3</sup>
21 JULIO/JUE	Casa Ejidal de Tateposco	Tateposco	Cargar tierra 5 viajes (70m <sup>3</sup> )
22 JULIO/VIE	Casa Ejidal de Tateposco	Tateposco	Cargar tierra 2 viajes (28m <sup>3</sup> )
25 JULIO/LUN	Casa Ejidal Los Puestos	Los Puestos	Extender tierra 3 viajes (42m <sup>3</sup> )
26 JULIO/MAR	Casa Ejidal Los Puestos	Los Puestos	Cargar polvillo 1 viaje (14m <sup>3</sup> )
27 JULIO/MIE	Casa Ejidal Los Puestos	Los Puestos	Cargar polvillo 3 viajes (42m <sup>3</sup> )
28 JULIO/JUE	Colonia sentimientos de la nación contingencias	San martin apoyo a protección civil	-Cargar polvillo 1 viaje (14m <sup>3</sup> ) -Extender tierra/contingencia 2 viajes (28m <sup>3</sup> )
29 JULIO/VIE	Piedrera San Martín	Los Puestos	Cargar polvillo 4 viajes (56m <sup>3</sup> )

<b>TOTAL</b>	<b>DESASOLVE: 345 m<sup>3</sup></b>	<b>CARGA DE MATERIAL: 62 viajes 868m<sup>3</sup></b>	<b>Longitud de drenes: 1200m lineales</b>
--------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DE 2016

OPERADOR: FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN MÁQUINA: MOTOCONFORMADORA No. ECO: 1005

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
01 JULIO/VIE	La Loma	Toluquilla	Nivelación 3,000m (300x10)
04 JULIO/LUN	La Loma	Toluquilla	Nivelación 2,400m (200x12)
05 JULIO/MAR	Camino a la Secundaria estatal	Toluquilla	Nivelación y cunetas 1,000m (100x10)
06 JULIO/MIE	Canal Camino a la Loma	Toluquilla	Nivelación 2,400m (200x12)
07 JULIO/JUE	La Loma	Toluquilla	Nivelación 4,800m (400x12)
08 JULIO/VIE	La Loma Canal	Toluquilla	Nivelación 1,500m (150x10)
11 JULIO/LUN	La Loma Canal	Toluquilla	Nivelación 2,000m (200x10)
12 JULIO/MAR	Camino a la Secundaria	Toluquilla	Nivelación y cunetas 1,000m (100x10)
13 JULIO/MIE	La Loma	Toluquilla	Nivelación 1,000m (100x10)
14 JULIO/JUE	La Loma	Toluquilla	Nivelación 1,000m (100x10)
15 JULIO/VIE	LLANTAS PONCHADAS		
18 JULIO/LUN	Calle Ocampo	San Martín de las Flores apoyo a petición de regidor Adenawer Gonzalez	Nivelación 1,200m (100x12)
19 JULIO/MAR	Casa Ejidal	Los Puestos	Nivelación 1,000m (100x10)
20 JULIO/MIE	Santa Rita	Los Puestos	Nivelación 1,600m (200x8)
21 JULIO/JUE	Santa Rita	Los Puestos	Nivelación 1,600m (200x8)
22 JULIO/VIE	Santa Rita	Los Puestos	Nivelación 2,400m (300x8)
25 JULIO/LUN	Santa Rita	Los Puestos	Nivelación 4,000m (500x8)
26 JULIO/MAR	Santa Rita	Los Puestos	Nivelación 1,200m (150x8)
27 JULIO/MIE	El Carril	Tateposco/Puestos	-Abrir Cunetas 3 viajes 42m3) -Nivelación 1,000m (100x10)
28 JULIO/JUE	El Carril	Tateposco	Abrir Cunetas por la lluvia 1,000m (100x10)
29 JULIO/VIE	La Guadalupana	Tateposco	-Abrir Cunetas 3 viajes 42m3) -Nivelación 1,000m (100x10)

<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>ÁREA TRABAJADA:</b> 34,600m <sup>2</sup>	<b>CONTINGENCIA:</b> Cuneta de 4,000m <sup>2</sup>
----------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**  
**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

OPERADOR: RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN MÁQUINA: CAMIÓN DE VOLTEO No. ECO: 19

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
01 JULIO/VIE	Calle al JEROMO a Parcela de Carlos	Santa Anita	2 viaje de escombros (28m <sup>3</sup> )
04 JULIO/LUN	Puente del Valle de Misericordia	Los Ranchitos	1 viaje de escombros y basura (14m <sup>3</sup> )
05 JULIO/MAR	Calle ProL. Juárez	Santa Anita	3 viajes de desasolve (42m <sup>3</sup> )
06 JULIO/MIE	Calle Aquiles Serdán	Santa Anita	3 viajes de desasolve (42m <sup>3</sup> )
07 JULIO/JUE	TALLER MUNICIPAL PARA INSTALAR LLANTAS NUEVAS		
08 JULIO/VIE	LAVADO Y ENGRASADO GENERAL A CAMIÓN		
11 JULIO/LUN	Parcela de Carlos Chirrín	Santa Anita	6 viajes de desasolve (84m <sup>3</sup> )
12 JULIO/MAR	Parcela de Carlos Chirrín	Santa Anita	6 viajes de desasolve (84m <sup>3</sup> )
13 JULIO/MIE	Parcela de Carlos Chirrín	Santa Anita	6 viajes de desasolve (84m <sup>3</sup> )
14 JULIO/JUE	Parcela de Carlos Chirrín	Santa Anita	2 viajes de desasolve (28m <sup>3</sup> )
15 JULIO/VIE	Parcela de Carlos Chirrín	Santa Anita	2 viajes de desasolve (28m <sup>3</sup> )
18 JULIO/LUN	Mantenimiento		
19 JULIO/MAR	Tiradero Los Puestos	Tateposco	4 viajes de desasolve (56m <sup>3</sup> )
20 JULIO/MIE	Tiradero Los Puestos	Tateposco	5 viajes de desasolve (70m <sup>3</sup> )
21 JULIO/JUE	Tiradero Los Puestos	Tateposco	5 viajes de desasolve (70m <sup>3</sup> )
22 JULIO/VIE	Tiradero Los Puestos	Tateposco	2 viajes de desasolve (28m <sup>3</sup> )
25 JULIO/LUN	Camino a la Presa	Tateposco	2 viajes de polvillo (28m <sup>3</sup> )
26 JULIO/MAR	Camino a la Presa	Tateposco	2 viajes de polvillo (28m <sup>3</sup> )
27 JULIO/MIE	Camino a la Presa	Tateposco	4 viajes de polvillo (56m <sup>3</sup> )
28 JULIO/JUE	Colonia Sentimientos De la Nación contingencia	San martin apoyo a protección civil	2 viajes de relleno (28m <sup>3</sup> )
29 JULIO/VIE	La Guadalupana	Tateposco	4 viajes de polvillo (56m <sup>3</sup> )

<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>TRASLADO DE MATERIAL: 728 m<sup>3</sup> (52 viajes)</b>
----------------------	------------------------------------------------------------

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR

## MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2016

OPERADOR: ISMAEL CHAVEZ CASILLAS MÁQUINA: EXCAVADORA No. ECO: 1006

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
01 JULIO/VIE	Parcela Miramontes	Toluquilla	Hacer rampa (40x10) 400m2
04 JULIO/LUN	Parcela Miramontes	Toluquilla	Hacer rampa (50x10) 500m2
05 JULIO/MAR	Parcela Miramontes	Toluquilla	Acomodar material y poner tubo de 2.5
06 JULIO/MIE	Arroyo Seco	Valle de la Misericordia	Cargar bolsas de basura 1 viaje (14m3)
07 JULIO/JUE	Mantenimiento		
08 JULIO/VIE			
11 JULIO/LUN			
12 JULIO/MAR	Calle Morelos	Toluquilla/Obras Públicas	Abrir sanja 40mts
13 JULIO/MIE	Ricardo	San Sebastianito	6 viajes de escombro (84m3) Extender 3 viajes de arena (42m3)
14 JULIO/JUE	Chuy Romero	Toluquilla	Cargar 20 llantas de basura a René 1 viaje (14m3)
15 JULIO/VIE	Alfonso Ponce	Los Ranchitos	2 viajes de composta (28m3)
18 JULIO/LUN	Descompostura		
19 JULIO/MAR			
20 JULIO/MIE			
21 JULIO/JUE	Guardado	Los Ranchitos	Emparejar 120m2 (30x4)
22 JULIO/VIE	Guardado	Los Ranchitos	Emparejar 140m2 (35x4)
25 JULIO/LUN	FUGA DE ACEITE EN RETROEXCAVADORA		
26 JULIO/MAR	Guardado	Los Ranchitos	Emparejar 140m2 (35x4)
27 JULIO/MIE	-Guardado -Delegación Toluquilla	-Los Ranchitos -Toluquilla	-Emparejar 120m2 (30x4) -Descubrir machuelo de la banqueta
28 JULIO/JUE	Guardado	Los Ranchitos	Emparejar 120m2 (30x4)
29 JULIO/VIE	Llanta ponchada reparacion		

<b>TOTAL</b>	<b>DESASOLVE: 0 m3</b>	<b>CARGA DE MATERIAL: 13 viajes (182M3)</b>	<b>Emparejamiento: 1,580m2</b>
--------------	------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS  
DIRECTOR