

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL DEL 03 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2019

OPERADOR: SALVADOR GONZÁLEZ MÁQUINA: RETROEXCAVADORA No. ECO: 489

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
03 JUN/LUN	Maquina en reparación del gato hidráulico		
04 JUN/MAR			
05 JUN/MIE	Parcela José Gutiérrez	Santa Anita	Desazolve de 3 pozos de absorción 1 de 48m3 (4x4x3), 1 de 32m3 (4x4x2), 1 de 27m3 (3x3x3)
	Parcela Miguel Álvarez	Santa Anita	Desazolve de 4 pozos de absorción 1 de 64m3 (4x4x4), 1 de 80m3 (5x4x4), 1 de 36m3 (4x3x3) 1 de 27m3 (3x3x3)
06 JUN/JUE	Parcela de Miguel Álvarez	Santa Anita	Desazolve de 1 pozo de absorción 48m3 (4x4x3)
	Parcela de Pedro Ornelas	Santa Anita	Desazolve de 1 pozo de absorción 45m3 (5x3x3)
	Parcela de Nacho Ornelas	Santa Anita	Desazolve de 3 pozos de absorción: 1 de 45m3 (5x3x3), 1 de 36m3 (4x3x3), 1 de 18m3 (3x3x2)
07 JUN/VIE	Parcela Chavira, Potrero los Amadores	Santa Anita	Desazolve de dren 70.4m3 (220x.80x.40)
08/JUN/SAB	Parcela Chava Juárez	Calerilla	Cargar 10 viajes (140m3) de tierra
10 JUN/LUN	Parcela de Nacho Ornelas Parcela de Toño Avila	Santa Anita	Cargar 2 viajes (28m3) de tierra Desazolve de dren 16m3 (50x.80x.40)
11 JUN/MAR	Parcela de Gabriel Mariscal	Santa Anita	Desazolve de dren 250m3 (250x1x1) Desazolve de 3 pozos de absorción: 1 de 12m3 (3x2x2), 1 de 12m3 (3x2x2), 1 de 8m3 (2x2x2)
12 JUN/MIE	Camino la Loma	Toluquilla	Cargar 6 viajes (84m3) de tierra
13/JUN/JUE	Camino la Loma	Toluquilla	Cargar 4 viajes (56m3) de tierra
14/JUN/VIE	Camino la Capacha	Toluquilla	Cargar 4 viajes (56m3) de tierra Desazolve de dren 19.2m3 (60x.80x.40)
17/JUN/LUN	Camino la Capacha	Santa Anita	Desazolve de dren 16m3 (50x.80x.40)
	Parcela Moy Avila		Cargar 3 viajes (42m3) de desazolve Cargar 4 viajes (56m3) de tierra
18/JUN/MAR	Camino la Capacha	Santa Anita	Desazolve de dren 22.4m3 (70x.80x.40)
	Parcela de Moy Avila		Cargar 10 viajes (140m3) de desazolve
19/JUN/MIE	Parcela Moy Avila	Santa Anita	Cargar 8 viajes (112m3) de tierra
20/JUN/JUE	Parcela de Alfredo Moya	Santa Anita	Desazolve de dren 120m3 (150x1x.80)
21/JUN/VIE	Maquina en reparación de gato hidráulico del bote excavador		
24/JUN/LUN	Parcela de Alfredo Moya	Santa Anita	Desazolve de dren 30m3 (60x1x.50)
25/JUN/MAR	Parcela de Alfredo Moya	Santa Anita	Desazolve de dren 35m3 (70x1x.50)
26/JUN/MIE	Parcela de Alfredo Moya	Santa Anita	Desazolve de dren 35m3 (70x1x.50) Reforzar bordo de canal con 10 viajes de tierra (140m3)
27/JUN/JUE	Parcela de Alfonso Rodríguez	Santa Anita	Desazolve de dren 120m3 (300x.80x.50)
28/JUN/VIE	Parcela de Alfonso Rodríguez	Santa Anita	Desazolve de dren 16m3 (50x.80x.50)

TOTAL DEL MES	DESAZOLVE DE DRENES: 750m3 1400m lineales	CARGA DE MATERIAL: 51 viajes (714m3)
TOTAL DEL MES	DESAZOLVE DE POZOS:15 pozos 538m3	REFORMA DE CANAL: 10 viajes (140m3)

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL 03 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2019

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **489**

TRABAJO DE PREVENCIÓN Y APOYO ACONTINGENCIAS

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
05 JUN/MIE	Calle Cecytej, junto al Geromo	Santa Anita	Desazolve de dren 21m ³ (35x1x.60)
07 JUN/VIE	Calle Cecytej, junto al Geromo	Santa Anita	Desazolve de dren 6.4m ³ (20x.80x.40)
27/JUN/JUE	Parcela Javier Fajardo	Santa Anita	Desazolve de dren 10m ³ (10x2x.50)
29/JUN/SAB	Parcela Mario Márquez	San Sebastianito	Excavación de 3 pozos de absorción, los 3 de 27m ³ (3x3x3)

TODO ESTE REPORTE ES TRABAJO DE PREVENCIÓN Y APOYO A CONTINGENCIAS REALIZADO EN TURNO VESPERTINO

TOTAL DEL MES	DESAZOLVE: 37.4m³ 65m lineales	EXCAVACIÓN DE POZOS: 3 pozos total: 81m³
----------------------	--	--

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL 03 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2019

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **488**

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
03 JUN/LUN	La Capacha, Jeromo Cecytej	Santa Anita	*CONTINGENCIA: Abrir cunetas 800m2 (100x8) Sacar agua del CECYTEJ
04 JUN/MAR	La Capacha, Jeromo	Santa Anita	Nivelar 800m2 (100x8)
05 JUN/MIE	La Capacha, Carr. San Sebastián	Santa Anita	Nivelar 2800m2 (700x4)
06 JUN/JUE	La Capacha, Rodrigo Mariscal	Santa Anita	Nivelar 2100m2 (300x7)
07 JUN/VIE	La Loma, Camino la Secundaria	Toluquilla	Nivelar 3200m2 (400x8)
10 JUN/LUN	La Loma, Camino la Secundaria	Toluquilla	Nivelar 1600m2 (200x8)
11 JUN/MAR	La Loma, Miramontes	Toluquilla	Nivelar 3000m2 (300x10)
12 JUN/MIE	La Loma, 8 de Julio	Toluquilla	Nivelar 5000m2 (500x10)
13/JUN/JUE	La Cuchilla, Carr. San Sebastián	San Sebastianito	Nivelar 1800m2 (300x6)
14/JUN/VIE	12 de Diciembre, Arroyo Seco	San Sebastianito	Nivelar 5000m2 (500x10)
17/JUN/LUN	El Tajo, Camino Real	San Sebastianito	Nivelar 2400m2 (300x8)
18/JUN/MAR	Luchador, Tajo, Arroyo Seco	San Sebastianito	*CONTINGENCIA: Sacar agua de domicilios
19/JUN/MIE	Camino a San Juan, La Noria	San Martín	Nivelar 3600m2 (300x12)
20/JUN/JUE	San Juan, La Noria	San Martín	Nivelar 3600m2 (300x12)
21/JUN/VIE	San Juan, La Noria	San Martín	Nivelar 3600m2 (300x12)
24/JUN/LUN	Zalate, el Gato	San Martín	Nivelar 2400m2 (200x12)
25/JUN/MAR	OPERADOR EN INCAPACIDAD		
26/JUN/MIE			
27/JUN/JUE			
28/JUN/VIE			

TRABAJO DE APOYO Y PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS SEÑALADO CON UN ASTERISCO *

TOTAL DEL MES	NIVELACIÓN: 40,900m2	CUNETAS: 800m2
----------------------	-----------------------------	-----------------------

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL DEL 03 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2019

OPERADOR: RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN MÁQUINA: CAMIÓN DE VOLTEO No. ECO: 12

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
03 JUN/LUN	Reparación del secador del aire		
04 JUN/MAR			
05 JUN/MIE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 4 viajes (56m3) desazolve
06 JUN/JUE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 5 viajes (70m3) desazolve
07 JUN/VIE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 5 viajes (70m3) desazolve
10 JUN/LUN	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 5 viajes (70m3) desazolve
11 JUN/MAR	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 5 viajes (70m3) desazolve
12 JUN/MIE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 4 viajes (56m3) desazolve
13 JUN/JUE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 4 viajes (56m3) desazolve
14 JUN/VIE	Panteón Mpal. a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 5 viajes (56m3) escombros
17 JUN/LUN	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 4 viajes (56m3) desazolve
18 JUN/MAR	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*CONTINGENCIA 4 viajes (56m3) desazolve
19 JUN/MIE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*CONTINGENCIA 4 viajes (56m3) desazolve
20 JUN/JUE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*CONTINGENCIA 4 viajes (56m3) desazolve
21 JUN/VIE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*CONTINGENCIA 4 viajes (56m3) desazolve
24 JUN/LUN	Patio de Maniobras a Arroyo Seco	Toluquilla	*PRECONTINGENCIA 6 viajes (84m3) escombros
25 JUN/MAR	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*CONTINGENCIA 4 viajes (56m3) de desazolve
26 JUN/MIE	Canchas Bernabeu viajes internos Asfaltos GDL a Camino al Tule	Toluquilla	4 viajes (56m3) de escombros 1 viaje (14m3) de precriba
27 JUN/JUE	Patio de Maniobras a Arroyo Seco	Toluquilla	5 viajes (70m3) de escombros
28 JUN/VIE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*CONTINGENCIA 3 viajes (42m3) de desazolve

TRABAJO DE APOYO Y PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS SEÑALADO CON UN ASTERISCO *

TOTAL DEL MES	TRASLADO DE MATERIAL: 80 viajes (1120m3)
---------------	--

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL 03 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2019

OPERADOR: ERICK CALDERÓN DELGADO MÁQUINA: CAMIÓN DE VOLTEO No. ECO: 13

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
03 JUN/LUN	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 3 viajes (42m3) desazolve
04 JUN/MAR	Canal Ojo de Agua, Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 5 viajes (70m3) desazolve
05 JUN/MIE	Canal La Colorada, Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 4 viajes (56m3) desazolve
06 JUN/JUE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 3 viajes (42m3) desazolve
07 JUN/VIE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 3 viajes (42m3) desazolve
08/JUN/SAB	Parcela Chava Juárez a Potrero el Colomo	Calerilla	10 viajes (140m3) de tierra
10 JUN/LUN	Parcela Nacho Ornelas a Parcela Chon Sevilla	Santa Anita	2 viajes (28m3) de tierra
11 JUN/MAR	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 3 viajes (42m3) desazolve
12 JUN/MIE	Parcela Angel Nuñez a Tiradero San Martín	Ranchitos	3 viajes (42m3) de tierra
13/JUN/JUE	Parcela de Angel Nuñez a Tiradero San Martín	Ranchitos	2 viajes (28m3) de escombros
	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 2 viajes (28m3) de desazolve
14/JUN/VIE	Panteón de Cab. Mpal a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 3 viajes (48m3) de escombros
17/JUN/LUN	Camino La Capacha a Fondo Común del Ejido	Santa Anita	3 viajes (42m3) de desazolve
	Parcela de Moy Avila viajes internos	Santa Anita	4 viajes (56m3) de tierra
18/JUN/MAR	Camino a la Capacha a Fondo Común del Ejido	Santa Anita	4 viajes (56m3) de desazolve
	Parcela Moy Avila a Fondo Común del Ejido	Santa Anita	10 viajes (140m3) de tierra
19/JUN/MIE	Parcela de Moy Avila a Fondo Común del Ejido	Santa Anita	8 viajes (112m3) de tierra
20/JUN/JUE	Canal Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 3 viajes (42m3) de desazolve
21/JUN/VIE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA 4 viajes (56m3) de desazolve
24/JUN/LUN	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 3 viajes (42m3) desazolve
25/JUN/MAR	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 2 viajes (28m3) desazolve
26/JUN/MIE	Parcela Guardado viajes internos	Ranchitos	4 viajes (56m3) de tierra
27/JUN/JUE	Parcela Miramontes a Arroyo Seco	Toluquilla	5 viajes (70m3) de tierra
28/JUN/VIE	CAMBIO DE ACUMULADORES		

TRABAJO DE PREVENCIÓN Y APOYO A CONTINGENCIAS SEÑALADO CON UN ASTERISCO *

TOTAL DEL MES	TRASLADO DE MATERIAL: 93 viajes (1,302m3)
---------------	---

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL DEL 03 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

OPERADOR: **ROGELIO LÓPEZ LUCAS** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **10**

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
03 JUN/LUN			
04 JUN/MAR	Canal Ojo de Agua, Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 2 viajes (28m3) desazolve
05 JUN/MIE	Canal La Colorada, Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 4 viajes (56m3) desazolve
06 JUN/JUE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 4 viajes (56m3) desazolve
07 JUN/VIE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 4 viajes (56m3) desazolve
10 JUN/LUN	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 3 viajes (42m3) desazolve
11 JUN/MAR	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 4 viajes (56m3) desazolve
12 JUN/MIE	Camino La Loma a Tiradero San Martín	Toluquilla	3 viajes (42m3) de despalme
13/JUN/JUE	Camino La Loma a Tiradero San Martín	Toluquilla	3 viajes (42m3) de despalme
14/JUN/VIE	Camino La Capacha a Fondo Común del Ejido	Santa Anita	3 viajes (42m3) de desazolve
17/JUN/LUN	Parcela Miramontes a arroyo seco camino a la secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA Cargar 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
18/JUN/MAR	Parcela Miramontes a arroyo seco camino a la secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA Cargar 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
19/JUN/MIE	Parcela Miramontes a arroyo seco camino a la secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA Cargar 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
20/JUN/JUE	Parcela Miramontes a arroyo seco camino a la secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA Cargar 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
21/JUN/VIE	Parcela Miramontes a arroyo seco camino a la secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA Cargar 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
24/JUN/LUN	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 4 viajes (56m3) desazolve
25/JUN/MAR	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 4 viajes (56m3) desazolve
26/JUN/MIE	Canchas Bernabeu viajes internos Asfaltos GDL a Camino al Tule	Toluquilla	4 viajes (56m3) de escombro 1 viaje (14m3) de precriba
27/JUN/JUE	Reparación de las luces traseras		
28/JUN/VIE	Presa el Chicharrón a Tiradero San Martín	Obras Públicas	*PRECONTINGENCIA: 3 viajes (42m3) desazolve
30/JUN/2019	Cabecera Mpal. a Carretera a Chapala	Obras Públicas	*CONTINGENCIA 6 viajes (84m3) de granizo

TRABAJO DE PREVENCIÓN Y APOYO A CONTINGENCIAS SEÑALADO CON UN ASTERISCO *

TOTAL DEL MES	TRASLADO DE MATERIAL: 72 viajes (1008m3)
---------------	--

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL DEL 03 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2019

OPERADOR: RAÚL LUPERCIO CARMONA MÁQUINA: EXCAVADORA SEDER No. ECO: 217

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
03 JUN/LUN			Maquina en reparación del bote excavador
04 JUN/MAR			
05 JUN/MIE			
06 JUN/JUE			
07 JUN/VIE			
10 JUN/LUN			
11 JUN/MAR			
12 JUN/MIE			
13/JUN/JUE	Parcela Miramontes	Toluquilla	Acomodo de material en el Patio de Maniobras
14/JUN/VIE	Parcela Miramontes	Toluquilla	Acomodo de material en el Patio de Maniobras
17/JUN/LUN	Parcela Miramontes a arroyo seco camino a la secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA carga de 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
18/JUN/MAR	Parcela Miramontes a arroyo seco camino a la secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA carga de 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
19/JUN/MIE	Parcela Miramontes a arroyo seco camino a la secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA carga de 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
20/JUN/JUE	Parcela Miramontes a arroyo seco camino a la secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA carga de 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
21/JUN/VIE	Parcela Miramontes a arroyo seco camino a la secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA carga de 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
24/JUN/LUN	Arroyo Seco y cruce con Camino a la Secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA Acomodo de 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
25/JUN/MAR	Arroyo Seco y cruce con Camino a la Secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA Acomodo de 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
26/JUN/MIE	Arroyo Seco y cruce con Camino a la Secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA Acomodo de 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
27/JUN/JUE	Arroyo Seco y cruce con Camino a la Secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA Acomodo de 4 viajes (56m3) de lozas de concreto
28/JUN/VIE	Arroyo Seco y cruce con Camino a la Secundaria	Toluquilla	*CONTINGENCIA Acomodo de 4 viajes (56m3) de lozas de concreto

TOTAL DEL MES	Carga de Material: 20 viajes (280m3)	Acomodo de Material: 20 viajes (280m3)
---------------	--------------------------------------	--

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR