



LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

DENSIDAD: Densidad alta; USO DEL PREDIO: LICENCIA DE RUPTURA; VIGENCIA: 90 Días, 09-09-2019; CLAVE: L-19902

UBICACION DE LA OBRA

NOMBRE DEL PROPIETARIO: OROZCO GONZÁLEZ MARISA GABRIELA / GARCÍA OLIVARES HUGO HUMBERTO; CALLE/NUMERO OFICIAL: MANUEL ALBERTI NO, 383-A; COLONIA: FRANCISCO I. MADERO; ENTRE LA CALLE Y LA CALLE: SAN ANTONIO SANTA ROSALIA

DETALLES DE LA LICENCIA

Table with 8 columns: CONCEPTO, LEY DE INGRESOS, COSTO, MEDICIÓN, CANT., TOTAL. Rows include RUPTURAS (AUTORIZACIÓN PARA ROMPER PAVIMENTO... \$204.00) and FORMAS IMPRESAS Y OTROS (FORMA \$52.00). Total: \$266.00

COS: 0.8 CUS: 1.6 SERVIDUMBRES FRONTAL: 2.0m LATERAL: POSTERIOR: 3.0m

NOTA: LA SERVIDUMBRE POSTERIOR APLICA EN PLANTA ALTA

DESCRIPCIÓN


LICENCIA DE RUPTURA EN EMPEDRADO POR 6.00ML PARA TOMA DE AGUA

OBSERVACIONES

ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO REALIZAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA CON SUS PROPIOS RECURSOS Y SOLICITAR LA SUSPENSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS DURANTE LA EJECUCIÓN Y GARANTIZAR LA BUENA REALIZACIÓN DE LA MISMA.

Signature of ARQ. JAVIER OMAR ROSAS RIOS

ARQ. JAVIER OMAR ROSAS RIOS DIRECTOR DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN



AUTORIZACIÓN

Signature of ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ

ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD



Gobierno de TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

Rev: AFAI Cuant: GGA

FECHA DE INGRESO: 10-06-2019 FECHA DE DICTAMEN: 11-06-2019



Handwritten signature: No 28177

Los Directores Responsables de Obra, los propietarios y/o poseedores de los inmuebles en que verifiquen las obras autorizadas, ya sea por si o a través de sus representantes, están obligados a permitir la verificación e inspección por parte del personal debidamente identificado de las dependencias competentes del municipio, a fin de que constaten el debido cumplimiento de las autorizaciones y/o licencias respectivas, así como del marco legal vigente.

