



LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

DENSIDAD: Densidad alta; USO DEL PREDIO: LICENCIA DE RUPTURA; VIGENCIA: 180 Días, 20-12-2021; CLAVE: L-22702

UBICACION DE LA OBRA

NOMBRE DEL PROPIETARIO: DUCOING ORENDAIN MARIA DEL REFUGIO; CALLE/NUMERO OFICIAL: ROSAS ROJAS, No. 323; COLONIA: LA GUADALUPANA; ENTRE LA CALLE Y LA CALLE: LOS LAURELES, ERMITA

DETALLES DE LA LICENCIA

Table with 7 columns: CONCEPTO, LEY DE INGRESOS, COSTO, MEDICIÓN, CANT., TOTAL. Rows include RUPTURAS (ASFALTO) and FORMAS IMPRESAS Y OTROS.

\$763.00

COS: . CUS: . SERVIDUMBRES FRONTAL: . LATERAL: . POSTERIOR: .

NOTA: LA SERVIDUMBRE POSTERIOR APLICA EN PLANTA ALTA

DESCRIPCIÓN

LICENCIA DE RUPTURA POR 12.00ML EN ASFALTO CONSISTE EN 6.00ML PARA TOMA DE AGUA Y 6.00ML PARA DESCARGA DE ALBAÑAL

OBSERVACIONES

ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO REALIZAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA CON SUS PROPIOS RECURSOS Y SOLICITAR LA SUSPENSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS DURANTE LA EJECUCIÓN Y GARANTIZAR LA BUENA REALIZACIÓN DE LA MISMA.

Signature of Arq. Javier Omar Rosas Rios, Director de Control de la Edificación

AUTORIZACIÓN

Signature of Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de Gestión Urbana, and official stamp of the Government of Tlaquepaque

Rev: AFAI; Cuant: GGA

FECHA DE INGRESO: 24-06-2021; FECHA DE DICTAMEN: 24-06-2021



Handwritten number 12003 and a signature

Los Directores Responsables de Obra, los propietarios y/o poseedores de los inmuebles en que verifiquen las obras autorizadas, ya sea por si o a través de sus representantes, están obligados a permitir la verificación e inspección por parte del personal debidamente identificado de las dependencias competentes del municipio, a fin de que constaten el debido cumplimiento de las autorizaciones y/o licencias respectivas, así como del marco legal vigente.



COPIA